

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年2月21日 星期四	气候	阴	气温	1-11℃
监理单位动态:	田在欣, 董浪军	材料进场、取样见证、合格情况: 材料已全部进场, 针式检验合格.			
施工方人员动态:	施工队员 18人.				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	八庙河针式检验.				
检查发现的问题	巡视王家沟、草帽、大竹坝, 有部分桥梁完全缺少弹型, 已通知施工方整改.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	董浪军	总监签阅	张昭武		



由 扫描全能王 扫描创建