

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年2月22日星期五	气候	阴	气温	-1/0℃
监理人员动态:	尹在欣. 董浪军.		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	施工队人员.				
施工机械动态:					
施工进度情况	八庙河自检查消除中.				
检查发现的问题	巡视三标. 曹家沟. 蒿地坝. 沈家坝. 松林对沟. 郑家坝. 八海河村. 发现部分组件未接地线.				
处理措施、意见、结果	已于现场通知施工方整改. 并单独合格报监理复检.				
协调内容或其他					
记录人	董浪军	总监签阅	张昭武		

