

# 监 理 日 志

工程名称: 乡伴果村级光伏扶贫项目

|            |                                            |                                    |     |    |      |
|------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----|----|------|
| 日期         | 2019年2月24日 星期五                             | 气候                                 | 阴   | 气温 | 2-8° |
| 监理单位动态:    | 田在欣, 董良军                                   | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>材料已全部进场, 并抽板合格. |     |    |      |
| 施工方人员动态:   | 施工队人员                                      |                                    |     |    |      |
| 施工机械动态:    |                                            |                                    |     |    |      |
| 施工进度情况     | 一、标志杆基经平整土地, 灰浆机平整场地.<br>14亩已封金沟缺结束, 等待验收. |                                    |     |    |      |
| 检查发现的问题    | 巡视四标, 流溪沟, 大长沟, 曾家河, 张麻河沟缺整改, 已整改结束, 等待并网. |                                    |     |    |      |
| 处理措施、意见、结果 |                                            |                                    |     |    |      |
| 协调内容或其他    |                                            |                                    |     |    |      |
| 记录人        | 董良军                                        | 总监签阅                               | 张昭武 |    |      |

