

监 理 日 志

工程名称: 鄂城县村级光伏扶贫项目

日期	2019年3月1日 星期五	气候	阴	气温	1-4°
监理单位动态:	日在北, 董浪军.	材料进场, 取样见证, 合格情况.			
施工方人员动态:	施工人员20人.				
施工机械动态:					
施工部位 进度情况	组织并召开第二次监理例会, 并形成会议纪要.				
检查发现的 问题	巡视五标, 华平寺, 白庙沟, 二里坝, 游家墩. 发现部分杆塔存在不平不直现象.				
处理措施、 意见、结果	严格按照设计图纸及规范要求施工及消缺整改.				
协调内容或 其他					
记录人	董浪军	总监签阅	张昭武		

