

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 28 日

天气: 晴

星期:

气温: 10—24℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	<p>今日天气晴朗，监理项目部对施工现场、搅拌站料处进行安全检查，人工上料未见安全隐患，安全设施等都准备了。对施工人员进行了安全交底。 有 今日施工员对昨天提出的问题做了整改，并验收部分问题。</p>	
施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
施 工 情 况	<p>湖南鸿源建设有限公司 今日施工: 更换、修复模板。 对监理项目部提出的问题进行了整改。 今日施工人员 10 个。</p>	
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田国海 董强军	
记录人:	董强军	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田国海

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建