

监 理 日 志

工程名称: 兰考县大众路改造新建工程

日期	2019年 9月 05日 星期三	气候	阴	气温	16-20
监理人员动态: 巡视现场 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 现场技术交底 1人					
施工机械动态: 无					
施工部位 进度情况	三层顶板已浇筑混凝土。				
检查发现的问题	部分板底钢筋固定点间距偏大, 有少数板底与钢筋发生接触。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位按规范固定板底钢筋间距, 以不接触钢筋为准。				
协调内容或其他	无				
记录人	化志威	总监签阅	苗守明		

