

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年01月06日 星期四	气候	晴	气温	-5~4°
监理人员动态:	混凝土检查验收2人		材料进场、取样见证、合格情况: 无.		
施工方人员动态:	钢筋2人				
施工机械动态:	无.				
施工部位 进度情况	混凝土浇筑验收钢筋绑扎验收.				
检查发现的问题	个别焊接处存在气孔. 焊工持证上岗				
处理措施、意见、结果	已现场要求焊工整改, 补焊气孔等.				
协调内容或其他	焊接施工现场. 施工人员安全着装规范, 安全措施到位(配备灭火器).				
记录人	任远刚	总监签阅	任远刚		

