

监 理 日 志

工程名称: 兰新铁路大堡居联站工程光伏发电项目

日期	2019年1月12日 星期六	气候	雾	气温	-4-7°
监理人员动态: 施工现场监理二人 施工方人员动态: 10号屋面接地焊接二人 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工进度情况	10号屋面环网接地镀锌扁铁焊接二人				
检查发现的问题	施工临时用电存在放在光伏组件上 焊接材料板放于光伏组件上				
处理措施、意见、结果	现场要求施工队整改。				
协调内容或其他	无				
记录人	任远成	总监签阅	郭明		

