

监 理 日 志

工程名称: 兰考县大寨镇联村户用光伏电站项目

日期	2019年1月16日星期三	气候	晴	气温	-6-3°
监理人员动态: 冯国顺施工现场监理-1		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 冯国顺焊接地脚铁焊接					
施工机械动态: 无					
施工部位 进度情况	冯国顺焊接地脚铁焊接				
检查发现的问题	存在漏焊现象				
处理措施、意见、结果	要求施工人员进行现场整改				
协调内容或其他	无				
记录人	任远威	总监签阅	黄守明		

