

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大家居照明产业园光伏发电项目

日期	2019 年 1 月 21 日 星期一	气候	晴	气温	-6-8°
监理人员动态: 施工现场监理二人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 施工现场 5 人					
施工机械动态: 无					
施工部位 进度情况	施工队对元月 19 日正泰公司领导一行三人安全质量大检查内容整改 ① 清理 10 号屋面剩余施工物资 ② 箱变处设备电缆井处加装安全警示牌 ③ 新建桥架盖板安装				
检查发现的问题	监理项目部现场施工检查情况: ① 清理 10 号屋面剩余施工物资不到位 ② 安全警示牌安装入土不深, 存在安装不牢固 ③ 个别施工人员在施工过程中未佩戴安全帽				
处理措施、意见、结果	监理项目部现场要求施工人员进行整改 ① 对 10 号屋面未打扫到全部位置进行两次整改 ② 施工队对安全警示牌进行二次加固 ③ 对施工队说出不佩戴安全措施的危害要正确佩戴				
协调内容或其他	无				
记录人		李远威		总监签阅	
				田月有	

