

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目

日期	2019年1月23日 星期三	气候	晴	气温	-2-6°
----	----------------	----	---	----	-------

监理人员动态: 施工现场监理 2人 施工方人员动态: 施工现场 7人 施工机械动态: 无	材料进场、取样见证、合格情况: 无
--	--------------------------

施工 部位 进度 情况	① 施工员对屋面镀锌接地扁铁接地进行施工 ② 清理施工现场多余材料物资
----------------------	--

检查 发现 的 问题	① 个别屋面死角还存在多余材料物资未清理 ② 下方爬梯安全警示牌吹落未进行二次安装
---------------------	--

处理 措施 、 意 见 、 结 果	① 要求施工员对屋面死角进行了二次清理 要做到屋面整洁 ② 要求施工项目部迅速落实监理项目部的要求 安装爬梯警示牌
--	--

协 调 内 容 或 其 他	无
---------------------------------	---

记录人	任远威	总监签阅	田国友
-----	-----	------	-----

