

监 理 日 志

工程名称: 主厂房及附属工程

日期	2019年3月18日星期二	气候	阴	气温	9~25
监理单位动态:	施工队负责人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	施工队负责人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	施工队对厂区28层后光伏区安装支架与光伏支架				
检查发现的问题	监理项目部对施工队进行巡查 中发现个别施工队未戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	要求现场整改 并以头警告				
协调内容或其他	无				
记录人	何成	总监审核	李云		

