

监 理 日 志

工程名称: 220kV 恒安变电站扩建工程 10kV 光伏发电项目

日期	2019 年 3 月 21 日 星期五	气候	阴	气温	3-14°
监理单位动态:	施工现场 2 人		材料进场、取样见证、合格情况: 光伏组件: 1488 块、箱变: 2 台 二次柜: 1 台		
施工方人员动态:	施工现场 11 人				
施工机械动态:	20T 吊车一辆, 叉车两辆				
施工进度情况	箱变基础及二次柜基础, 材料进场, 光伏组件 1488 块 箱变 2 台, 二次柜 1 台				
检查发现的问题	监理单位人员在现场检查过程中 发现个别施工人员未戴安全帽				
处理措施、意见、结果	要求施工人员现场整改, 并口头 警告				
协调内容或其他	现场安全巡视, 无安全隐患				
记录人	任运成		总监签阅	苗宇明	

