

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大家居联盟子站光伏发电项目一期

日期	2019年3月31日 星期四	气候	晴	气温	7-16
监理单位动态:	施工现场两人		材料进场、取样见证、合格情况: 汇流箱 24台 电缆桥架 214根 电缆桥架盖板 30块		
施工方人员动态:	施工现场五人				
施工机械动态:	皮卡车一辆				
施工部位 施工进度 情况	施工人员进行材料创运				
检查发现的 问题	现场检查过程中发现施工人员在材料创运过程中有磕碰现象 导致桥架边角变形				
处理措施、 意见、结果	现场对施工人员进行口头警告,并现场进行整改。				
协调内容或 其他	现场安全抽查,未发现重大安全隐患				
记录人	何云	总监签阅	苏宇明		

