

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大家电联盟产业园光伏发电项目一期项目

日期	2019年3月24日 星期日	气候	阴	气温	6-18℃
监理单位动态:	李云、任远成	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	16人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1. 1#厂房屋面光伏组件安装 2. 1#箱变、一、二次舱间电缆敷设。				
检查发现的问题	个别 1. 光伏组件上面有杂物未及时清理。 2. 个别施工人员未戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改。 2. 光伏组件表面严禁放任何东西。 3. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽。				
协调内容或其他	现场安全巡视检查, 未发现重大安全隐患。				
记录人	李云	总监签阅	苗守明		

