

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 17 日

星期: 二

天气: 7-21

气温: 23

工程名称: 兴山工业园区污水处理厂(PPP项目)

监 理 工 作 情 况	今日监理在施工现场检查: ① 个别人员安全意识淡薄, 未戴安全帽, 发现后立即制止并教育; ② 钢筋笼绑扎不规范, 箍筋间距不符合要求; ③ 钢筋工(切割机)不按规范; ④ 砼浇筑时, 振捣棒使用不规范; ⑤ 以上问题通知施工单位负责人, 限期整改; ⑥ 现场召开监理例会, 并形成会议纪要一份, 各方签字, 施工单位签收。	
施 工 情 况	施工单位 湖南建设有限公司	施工内容及进度 今日施工: ① 钢筋笼绑扎施工; ② 砼浇筑施工; ③ 另日施工内容见(13)。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 何国存, 黄波军		
记录人: 黄波军 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 何国存		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建