

监 理 日 志

工程名称: 三孝小豆大宅后联建工程 光伏发电项目一期

日期	2019年4月7日 星期二	气候	晴	气温	13-23°	
监理人员动态: 施工现场两人 施工方人员动态: 施工现场两人 施工机械动态: 三马车一辆, 安卡车一辆			材料进场、取样见证、合格情况			
施工部位进度情况	1. 安装汇流箱 2. 安装支架横梁 3. 倒运材料					
检查发现的问题	监理次日部对施工现场进行巡查, 发现施工人员在倒运材料时未做到轻拿轻放, 有可能导致材料变形					
处理措施、意见、结果	监理次日部现场要求施工人员进行处理要做到轻拿轻放					
协调内容或其他	现场安全巡查未发现重大安全隐患					
记录人	任远成		总监签阅	苗宝明		

