

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒太智慧农业产业园光伏发电项目一期

日期	2019年4月10日 星期三	气候	阴	气温	6-17°
监理人员动态:	施工现场两人		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	施工现场6人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 安装2号屋顶光伏区检测完毕的光伏组件 2. 搬运2号屋顶光伏区电缆桥架 3. 区配电房未预留并网柜电缆出线口, 电缆出线口切割				
检查发现的问题	监理项目部对施工现场进行安全巡查, 个别施工人员未佩戴安全帽				
处理措施、意见、结果	监理项目部要求施工人员进入施工现场, 并口头警告。				
协调内容或其他	现场安全巡查, 发现重大安全隐患				
记录人	任远成	总监签阅	苗守刚		

