

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大家居联建项目光伏发电区一期

日期	2019年4月30日星期二	气候	多云	气温	11-23°
监理人员动态:	施工班组两人		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	施工班组5人				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	1. 1#屋面以流槽接地线固定 2. 1#屋面光伏区4平电缆管固定 3. 1#屋面光伏区镀锌接地扁钢焊点防腐处理				
检查发现的问题	监理项目部对施工现场进行巡查发现 施工现场施工垃圾过多, 未集中处理				
处理措施、意见、结果	监理项目部要求施工人员进行现场整改 施工垃圾及时清理, 保持施工现场环境				
协调内容或其他	现场安全巡查, 未发现重大安全隐患				
记录人	任远成	总监签阅	苗守明		

