

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大幸福里项目 1#楼 1#楼

日期	2019 年 5 月 24 日 星期 五	气候	多云	气温	23°-32°
监理人员动态: 任远威			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工队 3 人					
施工机械动态:					
施工 部位 进度 情况	1. 1#楼屋面镀锌接地扁铁防腐处理 2. 2#楼屋面 12 流箱出线圆粒贴				
检查 发现 的 问题	监理项目部对施工现场进行巡查发现 1#楼屋面电缆桥架存在多余空余未进行封堵				
处理 措施 、 意见 、 结果	监理人员要求施工人员进行整改 电缆桥架多余空洞必须封堵				
协调 内容 或 其他	现场安全检查, 未发现重大安全隐患				
记录人	任远威	总监签阅	苗宇明		