

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大名臣联建项目光伏发电项目 — 安装

日期	2019年6月4日星期二	气候	晴	气温	24-38
监理人员动态: 任远斌 施工方人员动态: 施工员 3人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况		
施工部位进度情况	1. 光纤融接。 2. 其余实体工程已基本完成, 等待电力公司检查验收。				
检查发现的问题	监理人员对施工现场进行巡查, 发现 光纤融接施工人员未佩戴安全中帽				
处理措施、意见、结果	监理人员要求施工员 <u>光纤融接</u> 现场整改, 并告知进入施工区必须戴安全中帽				
协调内容或其他	1. 监理工作联系单一份 2. 现场安全检查未发现重大安全隐患				
记录人	任远斌	总监签阅	董守刚		

