

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大智慧联盟产业园光伏发电项目——大井自然

日期	2019 年 8 月 5 日 星期 一	气候	多云	气温	24-35°
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工部位进度情况	1. 二次能图线下发施工人员进行测量画线 2. 二次能基6出进行破路开挖				
检查发现的问题	监理人员对施工现场进行检查发现 在进行破路开挖时, 施工现场未拉 设临时警戒线与临时施工安全挂牌				
处理措施、意见、结果	监理人员现场要求施工人员进行破路开 挖作业, 拉设临时警戒线与临时施工 安全挂牌后继续作业				
协调内容及其他	1. 现场安全检查, 发现重大安全隐患				
记录人		总监签阅			

