

监 理 日 志

工程名称: 兰考县大寨乡联兴产业光伏发电项目一大自然

日期	2019年8月13日星期二	气候	晴	气温	24-33°
监理人员动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
任远威					
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工部位进度情况	1. 一、二次预制桩基础内、外抹灰.				
检查发现的问题	监理人员对施工现场进行巡查发现 施工人员在抹灰过程存在基础墙面个别位置凹凸不平				
处理措施、意见、结果	监理人员要施工人员用米平仪对基础出墙面抹灰情况进行检查. 对凹凸不平位置进行整改				
协调内容及其他	1. 现场检查, 发现重大安全隐患 2. 监理检查记录表 份				
记录人		任远威		总监签阅	
				董宇明	

