

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大富区联建户主光伏发电项目一大自然			
日期	2019年8月25日	星期	日
气候	多云	气温	20-32°
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:	
施工方人员动态:			
施工机械动态:			
施工部位进度情况	1. 1#屋面光伏区族绑定位 2. 1#屋面光伏区安装夹具		
检查发现的问题	监理员对施工现场进行检查发现个别夹具, 未按规范安装。		
处理措施、意见、结果	监理员要求施工人员进行整改, 检查已安装所有夹具。		
协调内容及其他	现场安全巡查, 未发现重大安全隐患。		
记录人	任远成	总监签阅	苗守刚

