

监 理 日 志

工程名称: <u>兰考小西大学后联盟产业园光伏发电项目一 大自燃</u>			
日期	<u>2017</u> 年 <u>8</u> 月 <u>26</u> 日星期 <u>一</u>	气候	<u>多云</u> 气温 <u>21-32°</u>
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:	
<u>任达威</u>		<u>翅: 13000个</u>	
施工方人员动态:		<u>木条: 1398根</u>	
<u>施工员4人</u>		<u>彩钢瓦: 25837套</u>	
施工机械动态:			
施工部位进度情况	<u>1. 1#屋顶光伏区线路定位安装完成</u>		
检查发现的问题	<u>监理人员对施工现场进行巡查发现 个别施工人员在屋面施工区未戴安全帽</u>		
处理措施、意见、结果	<u>监理人员要求施工人员进行现场整改, 并告知施工人员进入施工区域必须 戴安全帽</u>		
协调内容及其他	<u>现场安全检查, 未发现重大安全隐患</u>		
记录人	<u>任达威</u>	总监签阅	<u>董宇科</u>

