

监 理 日 志

工程名称: 三和恒大家居联建项目先行发电项目 - 大角山				
日期	2019年8月30日	星期	五	气候
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:				
施工机械动态:				
施工部位进度情况	1. 1#屋面支架檩条安装 2. 1#屋面檩条连接片安装			
检查发现的问题	监理人员对施工现场巡查发现施工人员在安装檩条过程中存在位置摆反现象			
处理措施、意见、结果	监理人员要求施工人员进行现场整改并检查所有安装完成支架檩条			
协调内容及其他	1. 现场安全整改, 未发现重大安全隐患 2. 召开周监理会议			
记录人	任远成	总监签阅	黄宇明	

