

监 理 日 志

工程名称: 兰新西大客居联塑产业园光伏发电项目一期			
日期	2017年7月7日	星期	六
气候		晴	气温 22-34°
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:	
施工方人员动态:			
施工机械动态:			
施工部位进度情况	1. 4#区光伏区支架檩条安装 2. 4#区光伏区檩条连接片安装 3. 4#区光伏区支架檩条搬运撤布		
检查发现的问题	监理人员对施工现场进行巡查发现 施工人员在安装檩条过程中存在个别檩条紧固螺栓未拧紧问题		
处理措施、意见、结果	监理人员要求施工人员进行整改,并检查,已全部完成所有部分		
协调内容及其他	1. 现场安全检查,未发现重大安全隐患 2. 组件安装数量交接		
记录人	任远成	总监签阅	任远成

