

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒太光伏组件生产线光伏发电改造一 大自然

日期	2019年 9月 12日 星期 四	气候	小雨转阴	气温	20-27
监理人员动态: 任远威			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工员 7人					
施工机械动态:					
施工部位 进度情况	1#恒太光伏区光伏组件安装				
检查发现的 问题	监理人员对施工现场进行巡查发现个别施工员未戴安全帽				
处理措施、 意见、结果	监理人员要求施工员现场整改并口头警告				
协调内容 及其他	现场安全检查未发现重大安全隐患				
记录人		任远威		总监签阅 苗守明	

