

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大富源联塑产业园光伏发电项目一期				
日期	2019年9月23日 星期一	气候	晴	气温
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:				
施工机械动态:				
施工部位进度情况	1. 1#区屋顶光伏区电缆桥架搬运 2. 二次电缆连接 3. 1#区屋顶光伏区12流组桥架切割安装 4. 1#区屋顶光伏区电缆桥架安装			
检查发现的问题	监理人员对施工现场进行巡查发现在 电缆桥架安装过程中存在连接片缺少焊接 现象			
处理措施、意见、结果	监理人员要求施工队进行现场整改, 并 予以批评			
协调内容及其他	现场安全巡查未发现重大安全隐患			
记录人		任远威	总监签阅	赵守明

