

监 理 日 志

工程名称: 兰考县大寨镇联户多生光伏发电项目一期安装				
日期	2019年 9月 28日 星期六	气候	晴	气温 17-26
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:				
施工机械动态:				
施工部位进度情况	1. 1#区屋顶光伏发电光伏组件布线串线 2. 1#区屋顶光伏发电汇流箱端MC4插头制作 2. 1#区屋顶光伏发电光伏组件跳线束线穿管			
检查发现的问题	监理人员对施工现场进行巡查,发现 汇流箱端MC4插头制作过程中,个别MC4 插头未按到位.			
处理措施、意见、结果	监理人员要求施工人员立即整改,对未按 到位MC4插头进行重新安装			
协调内容及其他	现场安全检查未发现重大安全隐患			
记录人	任远成	总监签阅	安守国	

