

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大家居建材城二期光伏发电项目一期光伏

日期	2019年7月27日	星期	二	气候	晴	气温	18-27
监理人员动态: 在站岗				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工队长							
施工机械动态:							
施工部位 进度情况	11#屋顶光伏区12流箱端柜 编电缆头 制作						
检查发现的 问题	监理人员对施工现场进行检查, 发现施工人员在制作12流箱端 柜 编电缆头时未戴防护手套						
处理措施、 意见、结果	监理人员要求施工人员立即 整改, 并口头警告。						
协调内容 及其他	现场安全巡查, 未发现重大安全隐患						
记录人		在站岗		总监签阅		苏小明	