

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大富居联 碧乡里光伏发电项目一大自然

日期	<u>2011</u> 年 <u>6</u> 月 <u>24</u> 日星期 <u>一</u>	气候	<u>多云</u>	气温	<u>11-18°</u>
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
<u>任远成</u>					
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工部位进度情况	<u>1. 4#屋面光伏区电缆桥架安装</u> <u>2. 4#屋面光伏区电缆桥架盖板切割与安装</u>				
检查发现的问题	<u>监理人员对施工现场进行巡查发现</u> <u>电缆盖板切割处未做钝化处理。</u>				
处理措施、意见、结果	<u>监理人员要求施工人员现场整改对</u> <u>切割处进行钝化处理</u>				
协调内容及其他	<u>1. 现场安全巡查未发现重大安全隐患。</u>				
记录人		<u>任远成</u>	总监签阅		<u>苗守明</u>

