

监 理 日 志

工程名称: 三晋恒太家居产业园三期光伏发电项目一期光伏区			
日期	2019年10月23日 星期三	气候	多云
气温		11-20°	
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:	
施工方人员动态:		逆变器: 4台	
施工机械动态:		钢筋: 1.5吨	
施工部位进度情况	1. 升箱变基础接地极焊接 2. 预埋管体工制喇叭口加工 3. 一、二次预制板底板钢筋绑扎		
检查发现的问题	监理单位对施工现场进行巡查发现, 一、二次预制板底板钢筋绑扎过程中存在个别钢筋未绑扎到位		
处理措施、意见、结果	监理单位要求施工方现场整改并口头警告		
协调内容及其他	现场经检查未发现重大安全隐患		
记录人	任远威	总监签阅	苏宇明

