

监 理 日 志

工程名称: 兰孝恒大富源联建项目光伏发电项目一期光伏区			
日期	2019年10月24日	星期	四
气候		晴	气温 15-25
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:	
施工方人员动态:			
施工机械动态:			
施工部位进度情况	1.4#光伏区汇流箱搬运 2.4#光伏区垃圾清理		
检查发现的问题	监理人员对施工现场进行巡查发现施工 现场施工垃圾未清理到位		
处理措施、意见、结果	监理人员要求施工人员进行整改,对施 工现场进行二次清理		
协调内容及其他	现场安全巡查,发现重大安全隐患		
记录人	李远本	总监签阅	黄宇明

