

监 理 日 志

工程名称:兰新客专大寨站联体站房及站前广场工程一标段

日期	2019年10月26日星期六	气候	多云	气温	12-18
监理单位动态:	任远成		材料进场、取样见证、合格情况: 砖:1300块		
施工方人员动态:	施工员 7人				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	二次预制能基砌墙体砌筑。				
检查发现的问题	监理单位对施工现场进行巡查发现 砌体所用砂浆配比不正确,呈土黄色				
处理措施、意见、结果	监理单位要求施工员现场整改,正确 配比砂浆。				
协调内容及其他	现场安全巡查未发现重大安全隐患。				
记录人	任远成	总监签阅	董守明		

