

# 监 理 日 志

|                             |                                                   |                 |                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 工程名称: <u>兰考恒大富丽雅墅生活区1#楼</u> |                                                   |                 |                           |
| 日期                          | <u>2019</u> 年 <u>10</u> 月 <u>27</u> 日 星期 <u>二</u> | 气候              | <u>晴</u> 气温 <u>13-21°</u> |
| 监理单位动态:                     |                                                   | 材料进场、取样见证、合格情况: |                           |
| <u>任远真</u>                  |                                                   |                 |                           |
| 施工方人员动态:                    |                                                   |                 |                           |
| 施工机械动态:                     |                                                   |                 |                           |
| 施工部位进度情况                    | 1. 一层预制板基础出墙体砌筑<br>2. 3#楼基础出墙体砌筑                  |                 |                           |
| 检查发现的问题                     | 监理人员对施工现场进行巡查发现<br>施工现场砂浆配比不准确(呈沙黄色)              |                 |                           |
| 处理措施、意见、结果                  | 监理人员要求施工人员进行整改, 正确<br>配比砂浆比例                      |                 |                           |
| 协调内容及其他                     | 现场自巡查未发现重大安全隐患                                    |                 |                           |
| 记录人                         | <u>任远真</u>                                        | 总监签阅            | <u>苗宇明</u>                |

