

监 理 日 志

工程名称: 三孝恒大富居轮塑产业园光伏发电项目一期光伏

日期	2019年 11月 4日 星期一	气候	晴	气温	7-17°
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工部位进度情况	1. 预埋管切割加工 2. 路面切割				
检查发现的问题	监理人员对施工现场进行检查发现 临时电源线路经过处未做线路保护				
处理措施、意见、结果	监理单位要求施工人员进行整改。 对临时电源线路经过处做线路保护 式架空处理				
协调内容及其他	现场安全巡查未发现重大安全隐患				
记录人		任远成		总监签阅 董宇明	

