

监 理 日 志

工程名称: 2号炉大管径取型3号炉光伏发电项目一期工程

日期	2019年11月8日	星期	五	气候	多云	气温	10-17
监理单位动态:				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:				材料: 3575个			
施工机械动态:				法兰母头螺栓: 1439个			
施工部位 施工进度情况	1. 2#、3#炉光伏区线路定位						
检查发现的问题	监理单位对施工现场进行巡查发现 厂房外爬梯存在晃动过大现象						
处理措施、意见、结果	监理单位要求施工项目部做好 防护加固或加装安全绳						
协调内容及其他	现场安全巡查未发现安全隐患						
记录人		任远成		总监签阅		李宝利	

