

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大智慧联盟产业园光伏发电项目一期			
日期	2019年 4月 12日 星期 二	气候	晴 气温 1-20°
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:	
施工方人员动态:			
施工机械动态:			
施工部位进度情况	1. 一、二次预制桩、1#桩基基础模板拆除 2. 2#桩基基础模板安装 4.1-4#厂房内预埋 3. 1#厂房光伏区安装基础 管道铺设拆除		
检查发现的问题	监理人员对施工现场进行巡查发现 2#桩基基础模板安装过程中存在模板之间缝隙过大		
处理措施、意见、结果	监理人员要求施工人员进行整改 对缝隙过大位置进行二次加工处理		
协调内容及其他	1. 现场安全巡查, 未发现重大安全隐患		
记录人		总监签阅	
任远成		任远成	

