

# 监 理 日 志

工程名称: 兰州理工大学附属中学项目光伏发电站一期 2016

|            |                                                                |    |                 |     |       |
|------------|----------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----|-------|
| 日期         | 2016年 4月 24日 星期日                                               | 气候 | 多云              | 气温  | 2-10° |
| 监理人员动态:    | 任达威                                                            |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |       |
| 施工方人员动态:   | 施工员 16人                                                        |    |                 |     |       |
| 施工机械动态:    |                                                                |    |                 |     |       |
| 施工部位进度情况   | 1. 4#屋顶光伏区光伏支架安装<br>2. 6#屋顶光伏区光伏支架桁架与支架连接片安装<br>3. 7#屋顶光伏区表面安装 |    |                 |     |       |
| 检查发现的问题    | 监理人员对施工现场进行巡查发现<br>未安装时个别未安装桁架未涂漆完整                            |    |                 |     |       |
| 处理措施、意见、结果 | 监理人员要求施工员现场整改, 对未涂漆<br>到任处进行二次涂漆                               |    |                 |     |       |
| 协调内容及其他    | 现场例行巡查, 未发现重大安全隐患                                              |    |                 |     |       |
| 记录人        | 任达威                                                            |    | 总监签阅            | 苏得明 |       |



扫描全能王 创建