

监 理 日 志

工程名称: 兰新铁路客专兰州至成都段工程—成都段

日期	2019年4月28日	星期	四	气候	晴	气温	-2~7
监理单位动态:				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:				记流水: 15台			
施工机械动态:							
施工部位进度情况	1. 8#楼阳台光伏支架安装 2. 7#楼阳台光伏支架搬运安装						
检查发现的问题	监理单位对施工现场进行检查发现 框架梁柱节点存在个别未浇筑混凝土 未浇筑到位						
处理措施、意见、结果	监理单位要求施工方现场整改, 对 未浇筑部位未及时进行二次处理						
协调内容及其他	现场巡查, 发现重大安全隐患						
记录人	任凤直		总监签阅		苗宇明		



扫描全能王 创建