

监 理 日 志

工程名称: 兰 考恒大花园联建项目光伏发电安装工程一期16

日期	2019年12月2日	星期	一	气候	晴	气温	-1-9°
监理单位动态:	任远成			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工人数23人						
施工机械动态:							
施工部位进度情况	1. 2#楼屋顶光伏区光伏支架安装 2. 1#楼屋顶光伏区光伏组件安装						
检查发现的问题	监理人员对施工现场进行巡查发现,光伏组件安装过程中存在个别导线剥头长度不到位						
处理措施、意见、结果	监理人员要求施工班组进行整改,并对已安装部分进行全面检查。						
协调内容及其他	现场安全巡查未发现重大安全隐患。						
记录人	任远成			总监签阅	黄宁明		



扫描全能王 创建