

监 理 日 志

工程名称: 兰考县大营镇联户光伏发电项目一期

日期	2017年12月3日	星期	二	气候	晴	气温	0-12°
监理单位动态:				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:							
施工机械动态:							
施工部位进度情况	2#屋顶光伏发电组件安装						
检查发现的问题	监理单位对施工现状进行检查发现 光伏发电组件安装过程中存在压住线管 现象						
处理措施、意见、结果	监理单位要求现场整改,并检查已 装部分,确保工程质量.						
协调内容及其他	现场整改巡查,未发现重大安全隐患						
记录人		任远成		总监签阅		苏宇明	



扫描全能王 创建