

监 理 日 志

工程名称: 三老恒太富尾联建子工程光伏发电项目一期光伏

日期	2019年12月5日	星期	四	气候	多云	气温	-2-7
监理单位动态:	任远成			材料进场、取样见证、合格情况: 组件: 48箱			
施工方人员动态:	施工员 24人						
施工机械动态:	叉车 一辆						
施工部位进度情况	1. 3#光伏区光伏组件安装 2. 1#光伏区光伏电缆桥架安装						
检查发现的问题	监理员对施工现场进行检查发现个别电缆桥架支架安装时存在螺栓松动等现象						
处理措施、意见、结果	监理员要求施工人员进行整改,并检查已安装部分,确保工程质量						
协调内容及其他	现场安全巡查,未发现重大安全隐患						
记录人	任远成			总监签阅	黄守明		



扫描全能王 创建