

监 理 日 志

工程名称: 三晋恒大家居联塑产业园光伏发电项目一期光伏

日期	2019年12月8日	星期	四	气候	雾转多云	气温	-3-7°
监理单位动态:				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:							
施工机械动态:							
施工部位进度情况	1. 因天气原因上午无人施工 2. 第三光伏组件至5#光伏区 3. 5#光伏区光伏组件搬运						
检查发现的问题	监理人员进行现场巡检,发现个别施工人员在搬运光伏组件时未做到轻拿轻放						
处理措施、意见、结果	监理人员要求现场整改并对施工人员进行二次交底						
协调内容及其他	1. 现场安全巡查,未发现重大安全隐患 2. 安全交底监理记录表份						
记录人		任远国		总监签阅		董宇翔	



扫描全能王 创建