

# 监 理 日 志

工程名称: 兰新铁路第二双线工程 大堡子站 2-2-16

|            |                                                          |    |      |                 |   |    |      |
|------------|----------------------------------------------------------|----|------|-----------------|---|----|------|
| 日期         | 2019年12月20日                                              | 星期 | 五    | 气候              | 阴 | 气温 | 2-8° |
| 监理单位动态:    | /                                                        |    |      | 材料进场、取样见证、合格情况: |   |    |      |
| 施工方人员动态:   | 施21次2人                                                   |    |      |                 |   |    |      |
| 施工机械动态:    | 167市东一辆                                                  |    |      |                 |   |    |      |
| 施工部位进度情况   | 3x70高压电缆敷设                                               |    |      |                 |   |    |      |
| 检查发现的问题    | <p>监理1人对3x70高压电缆敷设现场进行检查</p> <p>发现电缆敷设过程中个别施工人还未戴安全帽</p> |    |      |                 |   |    |      |
| 处理措施、意见、结果 | <p>监理1人要求施工单位立即整改,并对施工人进行二次安全教育</p>                      |    |      |                 |   |    |      |
| 协调内容及其他    | <p>1. 现场安全巡查未发现安全隐患</p> <p>2. 站前站前监理记录1份</p>             |    |      |                 |   |    |      |
| 记录人        | /                                                        |    | 总监签阅 | /               |   |    |      |



扫描全能王 创建