

监 理 日 志

工程名称: 兰新铁路客专 兰州至成都段 兰州至成都段 兰州至成都段

日期	2019年12月22日	星期	日	气候	多云	气温	1-7
监理人员动态: 任远成 施工方人员动态: 施工员 2人 施工机械动态:					材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	1. 3x120 交流电缆敷设 2. 4x120 交流电缆敷设 3. 开关柜安装, 4. 4x120 交流电缆敷设, 5. 4x120 交流电缆敷设						
检查发现的问题	监理人员对施工现场进行检查发现, 电缆敷设过程中存在电缆表皮划伤现象						
处理措施、意见、结果	监理人员要求施工人员进行整改, 要求施工员小心施工, 必要时做好电缆保护						
协调内容及其他	1. 现场检查未发现重大安全隐患						
记录人	任远成		总监签阅	黄守明			



扫描全能王 创建