

监 理 日 志

工程名称: 兰大恒大学后校区 3# 教学楼光伏区 光伏区一期改造

日期	2019 年 12 月 29 日	星期	二	气候		气温	
监理人员动态:				任远成			
施工方人员动态:				施工队 18 人			
施工机械动态:							
施工部位进度情况	1. 3# 教学楼光伏区 14 区光伏电缆敷设。 2. 4# 教学楼光伏区 逆变器、11 流箱安装						
检查发现的问题	监理人员对照现场进行巡查, 发现、逆变器 11 流箱 安装时存在个别支架跟柱未紧固引起现场						
处理措施、意见、结果	监理人员要求施工队现场整改并检查合格 整改所有逆变器、11 流箱支架						
协调内容及其他	现场安全巡查, 未发现重大安全隐患						
记录人		任远成		总监签阅		苗守刚	

