

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒太华信联 制 产 业 园 变 电 所 一 改 造

|            |                                                    |      |                 |    |       |
|------------|----------------------------------------------------|------|-----------------|----|-------|
| 日期         | 2019 年 12 月 30 日 星期 一                              | 气候   | 阴有              | 气温 | -2-7° |
| 监理单位动态:    | 任远国                                                |      | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |       |
| 施工方人员动态:   | 施工队 16 人                                           |      |                 |    |       |
| 施工机械动态:    |                                                    |      |                 |    |       |
| 施工部位进度情况   | 1.5#、7# 旧电杆处 架立瓷瓶、12 流瓷瓶<br>2.4#、5# 旧电杆处 14 流瓷瓶架立  |      |                 |    |       |
| 检查发现的问题    | 监理单位对施工现场进行巡查发现 旧电杆处<br>14 流瓷瓶架立 杆塔处 瓷瓶架立不规范<br>等。 |      |                 |    |       |
| 处理措施、意见、结果 | 监理单位立即施工队现场整改 对 瓷瓶架<br>架立不规范处 立即整改, 防止 瓷瓶架立不规范     |      |                 |    |       |
| 协调内容及其他    | 现场的巡查 发现问题 及时处理                                    |      |                 |    |       |
| 记录人        | 任远国                                                | 总监签阅 | 任远国             |    |       |

