

监 理 日 志

工程名称: 兰新恒大家居联创34号住宅包16日一改设

日期	2020年1月2日	星期	四	气候	阴	气温	-2-3°
监理人员动态: 4人 施工方人员动态: 施工2人及15人 施工机械动态:				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工部位进度情况	1. 5#、7#、8#屋面光伏区直流母线箱交流母线箱敷设 2. 1#箱变基础端热缩管交流母线制作						
检查发现的问题	监理人员对施工现场进行检查发现, 电管敷设过程中存在电管及敷设现象						
处理措施、意见、结果	监理人员现场要求施工人员进行整改, 对敷设电管及敷设现象进行处理, 敷设电管二次敷设						
协调内容及其他	现场巡查, 未发现重大安全隐患						
记录人		张正茂		总监签阅		黄守江	



扫描全能王 创建